COMMITTENTE

CITTA' DI IVREA (TO)

OGGETTO

Riqualificazione e valorizzazione dell'asilo Olivetti per l'accessibilità e la fruizione turistica della cultura olivettiana

UBICAZIONE

Via Carrillo Olivetti 34
Ivrea (TO), 10015

CONTENUTO: **PROGETTO. EX GUARDIANIA: ABACO SERRAMENTI**

CODICE ELABORATO: AR_PR.06-b

LIVELLO: ESE

SCALA: 1:50

EMISSIONE: n.	REV. n.	DATA	REDATTO	APPROV.
Prima emissione	Rev. 0	07/12/2020	MP	MV
Rev1	Rev. 1	30/03/2022	DB	MV

Gruppo di Progettazione esecutiva - RTP

Tetrastudio Architetti Associati
Corso Agnelli, 101 - Torino
tel. 011.6960380
email: info@tetra-studio.it
Arch. VASCHETTI MARCO
Ord. Arch. Prov. TO - n.5413
nella qualità di legale rappresentante
(Progettazione architettonica)

Studio Tecnico Casetta & Del Piano Ingegneri Associati
Corso Unione Sovietica 612/31 - Torino
Ing. DEL PIANO ANTONIO
Ord. Ing. Prov. TO - n.7900/W
nella qualità di legale rappresentante
(Progettazione strutturale e impiantistica)

Arch. MARCO DANILO GIUSEPPE
Ord. Arch. PPC della Valle d'Aosta - n.296

Arch. RACCANELLI MANUELA
Ord. Arch. Prov. TO - n.5633

Arch. GAUNA CRISTINA
Ord. Arch. Prov. TO - n. 8236

BIANCHI RAFFAELLA
Restauratrice di beni culturali - abilitata MIBACT

Geologo DUREGON CORRADO
Albo dei geologi del Piemonte - n.409
Studio associato geologica Duregon & Chiuminatto
Centro Commerciale "Pila 2000", scala A/94 sub.20 - Località Pila, Gressan (AO)

NOTA: Le dimensioni indicate dei serramenti dovranno essere rilevate dall' impresa ed eventuali discostamenti dalle misure indicate in progetto saranno da intendersi compensati a corpo nell'appalto

In tutti i serramenti, dove è previsto la sola sostituzione del vetro, è da intendersi compreso anche l' eventuale adattamento del telaio esistente al nuovo vetro.
È da intendersi inclusa anche la sostituzione delle guarnizioni e sigillature e il restauro dei telai esistenti

L'appaltatore dovrà garantire il pieno recupero della funzionalità di tutti i serramenti.

Keyplan

SE2.L

VOCI E.P. 02.PRE.142.010 01.A17.900.005 01.A20.P30.005 01.A20.P50.005 01.P30.P50.005 01.A15.C00.005

FINESTRA CON APERTURA VASISTAS	
TIPO	SE2.L
QUANTITÀ	1
APRIBILE (mq)	3.08
FISSO (mq)	-
MATERIALE	Legno
ALTEZZA DAV. (m)	-
UgVm(W) vetro	-
FATTORE SOLARE	-
ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO	-
ACCESSORI	Maniglia semplici su lato interno
APERTURA	Vasistas
TIPOLOGIA INTERVENTO	SMONTAGGIO VETRO, ADDATTO DI PELLICOLA ED SOVRICOZIO CON CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO SPIGOLO METALLICHE. RIVERNICIATURA DELLE PORZIONI DI TELAIO AMMALORATE E CAUSATE DA NON SCORRETTA A.C.L. COLORITURA NEL TONO DEL TELAIO ESISTENTE. PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE DEI RESPETTIVI MANUTENE E FERRAMENTA

SE3.M

VOCI E.P. 01.A16.N30.010 01.A16.N30.015 01.A20.P30.005 01.A20.P40.005 01.A20.P50.005 01.P30.P50.005 01.A15.C00.005

FINESTRA FISSA	
TIPO	SE3.M
QUANTITÀ	2
APRIBILE (mq)	-
FISSO (mq)	5.28
MATERIALE	Ferro
ALTEZZA DAV. (m)	0.30 (sopraelabore esistente)
UgVm(W) vetro	-
FATTORE SOLARE	-
ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO	-
ACCESSORI	-
APERTURA	-
TIPOLOGIA INTERVENTO	SMONTAGGIO VETRO, ADDATTO DI PELLICOLA ED SOVRICOZIO CON CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO SPIGOLO METALLICHE. RIVERNICIATURA DELLE PORZIONI DI TELAIO AMMALORATE E CAUSATE DA NON SCORRETTA A.C.L. COLORITURA NEL TONO DEL TELAIO ESISTENTE. PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE DEI RESPETTIVI MANUTENE E FERRAMENTA





Sostituzione vetro con nuovo di sicurezza Spc 44.2

SE4.L

VOCI E.P. 02.PRE.142.010 01.A17.900.005 01.A20.P30.005 01.A20.P40.005 01.A20.P50.005 01.P30.P50.005 01.A15.C00.005

SOPRAFINESTRA CON APERTURA VASISTAS	
TIPO	SE4.L
QUANTITÀ	2
APRIBILE (mq)	3.00
FISSO (mq)	-
MATERIALE	Legno
ALTEZZA DAV. (m)	0.30 (sopraelabore esistente)
UgVm(W) vetro	-
FATTORE SOLARE	-
ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO	-
ACCESSORI	Maniglie semplici su lato interno
APERTURA	Vasistas
TIPOLOGIA INTERVENTO	SMONTAGGIO VETRO, ADDATTO DI PELLICOLA ED SOVRICOZIO CON CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO SPIGOLO METALLICHE. RIVERNICIATURA DELLE PORZIONI DI TELAIO AMMALORATE E CAUSATE DA NON SCORRETTA A.C.L. COLORITURA NEL TONO DEL TELAIO ESISTENTE. PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE DEI RESPETTIVI MANUTENE E FERRAMENTA





SE5.L

VOCI E.P. 02.PRE.142.010 01.A17.900.005 01.A20.P30.005 01.A20.P40.005 01.A20.P50.005 01.P30.P50.005 01.A15.C00.005

FINESTRA CON APERTURA VASISTAS	
TIPO	SE5.L
QUANTITÀ	2
APRIBILE (mq)	0.70
FISSO (mq)	-
MATERIALE	Legno
ALTEZZA DAV. (m)	1.80
UgVm(W) gliobale	-
UgVm(W) vetro	-
FATTORE SOLARE	-
ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO	-
ACCESSORI	Maniglie semplici su lato interno
APERTURA	Vasistas
TIPOLOGIA INTERVENTO	SMONTAGGIO VETRO, ADDATTO DI PELLICOLA ED SOVRICOZIO CON CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO SPIGOLO METALLICHE. RIVERNICIATURA DELLE PORZIONI DI TELAIO AMMALORATE E CAUSATE DA NON SCORRETTA A.C.L. COLORITURA NEL TONO DEL TELAIO ESISTENTE. PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE DEI RESPETTIVI MANUTENE E FERRAMENTA



SE1.M

VOCI E.P. 01.A16.N60.005 01.P30.N60.005 01.A15.N10.010

PORTA ANTIPANICO	
TIPO	SE1.M
QUANTITÀ	2
APRIBILE (mq)	2.48
FISSO (mq)	-
MATERIALE	Lamiera stirata con rivestimento interno in legno e "faro"
ALTEZZA DAV. (m)	n.d.
UgVm(W) gliobale	-
UgVm(W) vetro	-
ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO	-
ACCESSORI	Maniglione antipanico con serratura
APERTURA	Anta semplice
TIPOLOGIA INTERVENTO	SOSTITUZIONE SERRAMENTO



SE6.M

VOCI E.P. 01.A16.N60.015 01.A16.N60.020 01.A20.P60.005 01.A20.P70.005 01.A20.P80.005 01.P30.P60.005 01.A15.C00.005

FINESTRA FISSA	
TIPO	SE6.M
QUANTITÀ	1
APRIBILE (mq)	-
FISSO (mq)	6.08
MATERIALE	Ferro
ALTEZZA DAV. (m)	0.30 (sopraelabore esistente)
UgVm(W) vetro	-
FATTORE SOLARE	-
ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO	-
ACCESSORI	-
APERTURA	-
TIPOLOGIA INTERVENTO	SMONTAGGIO VETRO, ADDATTO DI PELLICOLA ED SOVRICOZIO CON CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO SPIGOLO METALLICHE. RIVERNICIATURA DELLE PORZIONI DI TELAIO AMMALORATE E CAUSATE DA NON SCORRETTA A.C.L. COLORITURA NEL TONO DEL TELAIO ESISTENTE. PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE DEI RESPETTIVI MANUTENE E FERRAMENTA



SE7.L

VOCI E.P. 02.PRE.142.010 01.A17.900.005 01.A20.P30.005 01.A20.P40.005 01.P30.P50.005 01.A15.C00.005

PORTA FINESTRA SCORREVOLE	
TIPO	SE7.L
QUANTITÀ	1
APRIBILE (mq)	2.94
FISSO (mq)	-
MATERIALE	Legno
ALTEZZA DAV. (m)	n.d.
UgVm(W) vetro	-
FATTORE SOLARE	-
ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO	-
ACCESSORI	Maniglie semplici su lato interno
APERTURA	Anta singola a scorrimento
TIPOLOGIA INTERVENTO	SMONTAGGIO VETRO, ADDATTO DI PELLICOLA ED SOVRICOZIO CON CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO SPIGOLO METALLICHE. RIVERNICIATURA DELLE PORZIONI DI TELAIO AMMALORATE E CAUSATE DA NON SCORRETTA A.C.L. COLORITURA NEL TONO DEL TELAIO ESISTENTE. PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE DEI RESPETTIVI MANUTENE E FERRAMENTA





SE8.M

VOCI E.P. 01.A16.N30.010 01.A16.N30.015 01.A20.P60.005 01.A20.P70.005 01.A20.P80.005 01.P30.P60.005 01.A15.C00.005

DOPPIA FINESTRA FISSA CON INTERCAPEDINE DA 10 cm	
TIPO	SE8.M
QUANTITÀ	1
APRIBILE (mq)	-
FISSO (mq)	13.81
MATERIALE	Ferro
ALTEZZA DAV. (m)	-
UgVm(W) vetro	-
FATTORE SOLARE	-
ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO	-
ACCESSORI	-
APERTURA	-
TIPOLOGIA INTERVENTO	SMONTAGGIO VETRO, ADDATTO DI PELLICOLA ED SOVRICOZIO CON CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO SPIGOLO METALLICHE. RIVERNICIATURA DELLE PORZIONI DI TELAIO AMMALORATE E CAUSATE DA NON SCORRETTA A.C.L. COLORITURA NEL TONO DEL TELAIO ESISTENTE. PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE DEI RESPETTIVI MANUTENE E FERRAMENTA





Sostituzione vetro con nuovo di sicurezza Spc 44.2

P1

VOCI E.P. 02.PRE.142.010 01.A17.900.005 01.A20.P30.005 01.A20.P40.005 01.A20.P50.005 01.P30.P50.005 01.A17.L00.005 01.P14.N60.010

PORTA FINESTRA	
TIPO	P1
QUANTITÀ	1
APRIBILE (mq)	2.36
FISSO (mq)	0.96
MATERIALE	Legno
ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO	-
ACCESSORI	maniglie semplici su lato interno ed esterno con serratura
APERTURA	Anta singola
TIPOLOGIA INTERVENTO	SOSTITUZIONE DI VETRI ESISTENTI CON VETRI DI SICUREZZA 22.2 MEDIANTE SMONTAGGIO VETRO, TAGLIO PARZIALE BAGNOLO E/O SOSTITUZIONE DEL TELAIO AMMALORATO E CAUSATO DA NON SCORRETTA A.C.L. CON SPAZZOLE METALLICHE E RIVERNICIATURA CON INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE PORZIONI DI TELAIO AMMALORATE E CAUSATE DA NON SCORRETTA A.C.L. COLORITURA NON ISONDE DALLA PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE DEI RESPETTIVI MANUTENE E FERRAMENTA



P2

VOCI E.P. 01.A17.A00.010 01.A17.A40.038

PORTA IN LEGNO	
TIPO	P2
QUANTITÀ	1
APRIBILE (mq)	1.93
FISSO (mq)	-
MATERIALE	Pannello porta con cornice in legno massello, rivestito con pannelli in legno lavorati specifici, finitura e colore secondo indicazioni D.L.
ACCESSORI	Maniglia semplici sul lato interno
APERTURA	Anta semplice scorrevole
TIPOLOGIA INTERVENTO	NUOVO SERRAMENTO



- Prodotto con certificazione FSC o equivalente, conforme al CAM 2.4.2.4

SI1.L

VOCI E.P. 02.PRE.142.010 01.A17.900.005 01.A20.P60.005 01.A20.P70.005 01.P30.P60.005 01.A15.C00.005

FINESTRA CON APERTURA VASISTAS	
TIPO	SI1.L
QUANTITÀ	1
APRIBILE (mq)	2.88
FISSO (mq)	-
MATERIALE	Legno
ALTEZZA DAV. (m)	0.30 (sopraelabore esistente)
ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO	-
ACCESSORI	Maniglie semplici su lato interno
APERTURA	Vasistas
TIPOLOGIA INTERVENTO	SMONTAGGIO VETRO, ADDATTO DI PELLICOLA ED SOVRICOZIO CON CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO SPIGOLO METALLICHE. RIVERNICIATURA DELLE PORZIONI DI TELAIO AMMALORATE E CAUSATE DA NON SCORRETTA A.C.L. COLORITURA NEL TONO DEL TELAIO ESISTENTE. PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE DEI RESPETTIVI MANUTENE E FERRAMENTA. RIMONTAGGIO DELLE GRIGLIE ESISTENTI PREVIA PULIZIA E RETTIFICHE



SI2.M

VOCI E.P. 01.A16.N60.010 01.A16.N60.015 01.A20.P60.005 01.A20.P70.005 01.A20.P80.005 01.A17.L00.005 01.P14.N60.010

FINESTRA FISSA	
TIPO	SI2.M
QUANTITÀ	1
APRIBILE (mq)	-
FISSO (mq)	0.52
MATERIALE	Ferro
ALTEZZA DAV. (m)	0.30 (sopraelabore esistente)
ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO	-
ACCESSORI	-
APERTURA	-
TIPOLOGIA INTERVENTO	SMONTAGGIO VETRO, ADDATTO DI PELLICOLA ED SOVRICOZIO CON CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO SPIGOLO METALLICHE. RIVERNICIATURA DELLE PORZIONI DI TELAIO AMMALORATE E CAUSATE DA NON SCORRETTA A.C.L. COLORITURA NEL TONO DEL TELAIO ESISTENTE. PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI E FERRAMENTA. RIMONTAGGIO DELLE GRIGLIE ESISTENTI PREVIA PULIZIA E RETTIFICHE



SI3.L

VOCI E.P. 02.PRE.142.010 01.A17.900.005 01.A20.P60.005 01.A20.P70.005 01.A20.P80.005 01.A17.L00.005 01.P14.N60.010

FINESTRA FISSA	
TIPO	SI3.L
QUANTITÀ	1
APRIBILE (mq)	-
FISSO (mq)	1.40
MATERIALE	Legno
ALTEZZA DAV. (m)	1.10
UgVm(W) gliobale	-
UgVm(W) vetro	-
FATTORE SOLARE	-
ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO	-
ACCESSORI	-
APERTURA	-
TIPOLOGIA INTERVENTO	SOSTITUZIONE DI VETRO ESISTENTE CON VETRO DI SICUREZZA 33.2 (PRIGIONIERO) MEDIANTE SMONTAGGIO VETRO, TAGLIO PARZIALE BAGNOLO E/O SOSTITUZIONE DEL TELAIO AMMALORATO E CAUSATO DA NON SCORRETTA A.C.L. COLORITURA NON ISONDE DALLA PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE DEI RESPETTIVI MANUTENE E FERRAMENTA



P3

VOCI E.P. 01.A17.B40.036 01.A17.A40.010

PORTA IN LEGNO	
TIPO	P3
QUANTITÀ	1
APRIBILE (mq)	1.72
FISSO (mq)	-
MATERIALE	Pannello porta con cornice in legno massello, rivestito con pannelli in legno lavorati specifici, finitura e colore secondo indicazioni D.L.
ACCESSORI	Chiusura tipo vitrea / nasco rotativo ad incasso maniglie semplici sul lato interno
APERTURA	Anta semplice a libro doppia
TIPOLOGIA INTERVENTO	SOSTITUZIONE SERRAMENTO



- Prodotto con certificazione FSC o equivalente, conforme al CAM 2.4.2.4

P4

VOCI E.P. 01.A17.B40.036 01.A17.A40.010

ANTA IN LEGNO	
TIPO	P4
QUANTITÀ	1
APRIBILE (mq)	1.72
FISSO (mq)	-
MATERIALE	Legno lavorato
ACCESSORI	Senza cromieri vitrino
APERTURA	Anta semplice a libro doppia con cerniere a scomparsa
TIPOLOGIA INTERVENTO	NUOVO SERRAMENTO

- Prodotto con certificazione FSC o equivalente, conforme al CAM 2.4.2.4

Keyplan