COMMITTENTE

CITTA' DI IVREA (TO)

OGGETTO

Riqualificazione e valorizzazione dell'asilo Olivetti per l'accessibilità e la fruizione turistica della cultura olivettiana

UBICAZIONE

Via Camillo Olivetti 34
Ivrea (TO), 10015

CONTENUTO

STATO DI FATTO E INDICAZIONE DEGRADI. ASILO: PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI

CODICE ELABORATO
AR_SF.07

LIVELLO
ESE

SCALA 1:50

EMISSIONE_n.	REV_n.	DATA	REDATTO	APPROV.
Prima emissione	Rev. 0	7/12/2020	JA	MV

Gruppo di Progettazione esecutiva - RTP

Tetrastudio Architetti Associati
Corso Agnelli, 101 - Torino
tel. 011/4065.301
email: info@tetra-studio.it
Arch. VASCHETTI MARCO
Ord. Arch. Prov. TO - n.5413
nella qualità di legale rappresentante
(Progettazione architettonica)

Studio Tecnico Casetta & Del Piano Ingegneri Associati
Corso Unione Sovietica 612/21 - Torino
Ing. DEL PIANO ANTONIO
Ord. Ing. Prov. TO - n.7302/W
nella qualità di legale rappresentante
(Progettazione strutturale e impiantistica)

Arch. MARCO DANILO GIUSEPPE
Ord. Arch. PPC della Valle d'Aosta - n.236

Arch. RACCANELLI MANUELA
Ord. Arch. Prov. TO - n.5633

Arch. GAUNA CRISTINA
Ord. Arch. Prov. TO - n. 8236

BIANCHI RAFFAELLA
Restauratrice di beni culturali - abilitata MIBACT

Geologo DUREGON CORRADO
Albo dei geologi del Piemonte - n.439
nella qualità di Presidente e legale rappresentante di:
Studio associato geologica Duregon & Chiuminatto
Centro Commerciale "Pila 2000", scala A/94 sub.20 - Località Pila, Gressan (AO)

Keyplan







Planimetria Piano Terra - scala 1:50



Sezione AA - scala 1:50



Legenda finiture e serramenti

CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

- F01 M — Vetrata con porta finestra in alluminio, 380 x 220÷210 cm
- F02 M — Vetrata fissa in alluminio, 460 x 220÷210 cm
- F03 M — Finestra in alluminio, 125 x 220÷210 cm
- F04 M — Porta finestra scorrevole, 400 x 220÷210 cm
- F05 M — Porta scorrevole vetrata, 315 x 220÷210 cm
- P1 — Porta interna, 80 x 220 cm

IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI FINITURE



	CODICE
FINITURA PARETI	
Parete intonacata con finitura a idropittura	ID
FINITURA SOFFITTO	
Controsoffitto sospeso filtrante	CF
PAVIMENTI	
Pavimentazione in piastrelle ceramiche, dim. 30X60 cm	PC
ZOCCOLATURE	
Battiscopa in materiale plastico	BP

Prospetto C con indicazione materiali - scala 1:50

Sezione AA con indicazione materiali - scala 1:50



Prospetto D con indicazione materiali - scala 1:50



Prospetto C con indicazione degradi - 1:50

Prospetto D con indicazione degradi - scala 1:50

Legenda dei materiali

- Blocchi di pietra lavorati a spacco naturale di dimensioni variabili Diorite "chiara" proveniente dalla Val Chiusella.
- Pietre di coronamento, cielino e copertina: lastre di pietra che creano il coronamento degli edifici con lunghezza variabile
- Lastre di pietra levigata di Diorite
- Lastre di Sienite
- Pilastri in pietra di Diorite
- Parete intonacata con finitura in idropittura
- Profili in alluminio
- Vetri

Legenda degradi

Degradi di carattere generale estesi a tutti gli elementi

DEPOSITI
Presenza di depositi superficiali incoerenti e parzialmente aderenti.

Degradi a carattere puntuale riferiti a singoli elementi architettonici o per materiali specifici

ELEMENTI LAPIDEI

MACROELEMENTI LAPIDEI: COPERTURA, ELEMENTI DECORATIVI, CORNICIONE, PARETI ESTERNE, ZOCCOLATURE, ELEMENTI DI CONNESSIONE

- Presenza di macchie grigie causate da interventi manutentivi o da erosione del materiale
- Presenza di depositi superficiali coerenti: come macchie di percolamento di tipo bituminoso
- Presenza di depositi superficiali coerenti: come macchie di percolamento di tipo ferroso
- Presenza di microflora sotto forma di macchie nere
- Mancanza di fissaggio tra gli elementi
- Presenza di piccole mancanze di materiale sulle lastre
- Presenza di malte cementizie non compromessa e fortemente degradata (degrado esteso a tutta la superficie)



SUPERFICI INTONACATE e TINTEGGIATE

PARETI INTERNE E SOFFITTI

- Distacchi dell'intonaco a diversi livelli: distacco superficiale (assenza di intonaco che mette a nudo il primo strato intermedio); caduta dell'intonaco (assenza di intonaco che mette a nudo la muratura); distacco senza caduta (sbollature)
- Distacco della finitura

ELEMENTI METALLICI

SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO

- Depositi incoerenti